

# COMUNICADO

Como resultado del conjunto de actividades que conforman el proyecto de CLARO 5G en las zonas de Antioquia, Córdoba y Quindío. Se debe contar con un **Plan de Manejo Ambiental (P.M.A)** el cual debe estar conformado por un conjunto de acciones y medidas para prevenir, mitigar, controlar y compensar los impactos ambientales generados en las etapas de ejecución de los proyectos.

## Tipos de residuos:

- **Residuos de excavación:** Demolición y escombros. (Registro fotográficos de la disposición final, uso o aprovechamiento).
- **Residuos de Poda:** Registro fotográficos de la disposición final, uso o aprovechamiento).
- **Residuos Aprovechables:** Cartón, plásticos, papel, vidrio, tubos de pvc. (Registro fotográficos de la disposición final, uso o aprovechamiento).
- **Residuos Aprovechables:** RAEE, cableado (Certificado de disposición final, licencia ambiental de proveedor autorizado).
- **Residuos No Aprovechables:** Papel higiénico, Servilletas, Papeles y cartones contaminados con comida, Papeles metalizados. (Empresas de recolección de residuos de la zona).



**Nota:** Los registros de la gestión ambiental se deben entregar los viernes de cada semana



# Recomendaciones para disposición final de los residuos

## 1 Residuos de excavación



El material extraído puede incorporarse nuevamente al terreno realizando compactación y relleno de zanjas.

Actividades de jardinería en las escuelas.

## 2 Residuos de Poda



Triturar los restos de la poda para nutrir el suelo de la Zona geográfica donde se realiza la actividad.

Compostaje, artesanías, tutores o postes para huerto o árboles pequeños

## 3 Residuos Aprovechables



Se entregan a empresas recolección de reciclaje.

El residuo RAEE, hacer devolución a la bodega de TICLINE

## 4 Residuos No Aprovechables



Se entregan al Vehículo del Municipio de recolección de residuos.

